

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 т.(343)346-12-60 ф.(343)346-12-54

E-mail: gu@mchs96.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа**

(наименование органа государственного надзора)

г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 8, тел. 8 (34342) 2-61-61, E-mail: tond-kachkanar@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Нижняя Тура,

ул. Заводская, 8

(место составления акта)

«25» февраля 2021 г.

(дата составления акта)

«16» час «45» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 1

по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Береговая, 3 (класс здания функциональной пожарной опасности – Ф1.2, категория риска - высокий риск)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа по пожарному надзору Житковского В.Л. № 1 от 22 января 2021г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИСОВСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«28» января 2021г. с 10 час 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

«29» января 2021г. с 10 час 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч

«03» февраля 2021г. с 09 час 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4ч

«04» февраля 2021г. с 09 час 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4ч

«05» февраля 2021г. с 09 час 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4ч

«16» февраля 2021г. с 11 час 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2ч

«17» февраля 2021г. с 11 час 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2ч

«25» февраля 2021г. с 11 час 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2ч

Общая продолжительность проверки: 8 дней / 20 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа, г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 8, т. 8 (34342) 2-63-61

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) директор ГАПОУ СО ИГРТ Залесов Александр Георгиевич

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель начальника ОНДиПР Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, заместитель главного государственного инспектора Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО по пожарному надзору майор внутренней сл. Житковский В.Л., эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор ГАПОУ СО ИГРТ Телетаев Федор Петрович, заведующая хозяйством ИГРТ Вялова Юлия Евгеньевна, заведующая общежитием ИГРТ Шитова Ольга Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Складские (архивные) помещения здания общежития (помещения расположены на первом этаже, в соответствии с техническим паспортом на здание) – складские помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) не отделены от основных помещений здания (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2) ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 32, ч.3 ст. 87, ч.1 ч.3 ст. 88 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.4.1, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». СНиП 21-01-97* п. 5.14, 7.4, 7.17	ГАПОУ СО ИГРТ должностные лица в пределах своей компетенции.
2.	В помещениях здания общежития допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией.	п.п. «в» п.35 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».	
3.	В помещениях здания общежития допускается эксплуатация розеток и других электроустановочных изделий с повреждениями.	п.п. «б» п.35 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».	
4.	В помещениях здания общежития допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	п.п. «а» п.35 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».	
5.	Системы пожарной сигнализации объекта (Ф1.2) не обеспечивают дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Статья 83, п.7 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	
6.	В отношении здания общежития, не разработана и не утверждена инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII ППР в РФ.	п. 2 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».	
7.	В здании общежития не организовано не реже чем 2 раза в год (весной и осенью) проверка систем внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу.	п. 48 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».	
8.	В здании общежития, помещения подвального этажа допускается использовать для организации мастерских.	п.п. «б» п. 16 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».	
9.	На путях эвакуации в общем коридоре первого этажа здания общежития допускается применение материалов для покрытия пола (линолеум и щетинистое покрытие) с неустановленными свойствами (сертификат по	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании» таблица №3 и №28, п. 6 ст. 134, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	

	пожарной безопасности на напольное покрытие не предоставлен)	
10.	В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами, руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров.	п. 15 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».
11.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей из здания.	п. 9 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».
12.	На планах эвакуации людей при пожаре расположенных на этажах здания общежития не обозначены первичные средства пожаротушения. Так же планы эвакуации отсутствуют в номерах здания (объекта защиты).	п. 84 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», ГОСТ 12.2.143-2009 п.п. «г» п. 6.2.3
13.	В складских помещениях здания общежития допускается расположение устройств (выключателей), предназначенных для отключения электроснабжения помещения	п. 293 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».
14.	Отсутствует регламент технического обслуживания АПС и СОУЭ здания общежития утвержденный руководителем организации, как неотъемлемая часть договора на обслуживание	п. 54 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».
15.	Допускается перевод средств обеспечения пожарной безопасности (СОУЭ) объекта, с автоматического пуска на ручной.	п. 55 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ». п.3.3 СП 3.13130.2009
16.	Руководитель организации (ГАПОУ СО ИГРТ) прошел обучение пожарно-техническому минимуму более 3 лет назад.	п. 3 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 32 приказа МЧС №645 от 12.12.2007г.
17.	Высота ограждений маршей и площадки наружной пожарной лестницы №7 менее 1,2 м	п. 17 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009
18.	На объекте (здание общежития) не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта	Пункты 17, 30, 48, 50, 54 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту проверки документы: копия приказа об исполнении обязанности директора техникума №18-К от 02.02.2021г., предписание №1/1/1 от 25.02.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

В.Л. Житковский

Ю.Е. Вялова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.О. Директора Залесов Александр Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного
представителя)

« 26 » февраля 2021г. И.И.И.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия:

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - 8 (495)400-99-99;

Департамента НД МЧС России 8 (495)449-99-99;

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.