

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта оао-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа,
Нижнетуринского городского округа
624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2д тел. 8 (34342) 2-61-61

Предписание № 4/1/1
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Должностным лицом (должностными лицами): Комаровым Валерием Олеговичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственным инспектором Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Специалисты, эксперты к данной проверке не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении внеплановой выездной проверки от 11.01.2022 № 4, принятого заместителем главного государственного инспектора Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Житковским В.Л.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 624223 Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. Береговая, 3

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Исовский геологоразведочный техникум" (ГАПОУ СО «ИГРТ»), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта образования ГАПОУ СО «ИГРТ» (ИНН 6624002634; ОГРН 1026601484150).

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещениях здания общежития допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией. В помещениях здания общежития не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией.	п.п. «в» п.35 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».	23.06.2022	
2.	Системы пожарной сигнализации объекта (Ф1.2) не обеспечивают дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт под-	Статья 83, п.7 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожар-	23.06.2022	

	<p>разделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p> <p><i>Обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации систем пожарной сигнализации объекта (Ф1.2).</i></p>	ной безопасности».		
3.	<p>В отношении здания общежития, не разработана и не утверждена инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII ППР в РФ.</p> <p><i>Разработать и утвердить в отношении здания общежития, инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII ППР в РФ.</i></p>	п. 2 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».	23.06.2022	
4.	<p>В здании общежития не организовано не реже чем 2 раза в год (весной и осенью) проверка систем внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу.</p> <p><i>В здании общежития организовать не реже чем 2 раза в год (весной и осенью) проверка систем внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу.</i></p>	п. 48 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».	23.06.2022	
5.	<p>На путях эвакуации в общем коридоре первого этажа здания общежития допускается применение материалов для покрытия пола (линолеум и щетинистое покрытие) с неустановленными свойствами (сертификат по пожарной безопасности на напольное покрытие не предоставлен).</p> <p><i>На путях эвакуации в общем коридоре первого этажа здания общежития заменить и в дальнейшем не допускается применение материалов для покрытия пола (линолеум и щетинистое покрытие) с неустановленными свойствами (сертификат по пожарной безопасности на напольное покрытие не предоставлен) (вестибюль – КМ3, общий коридор – КМ4.</i></p>	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании»; таблица №3 и №28, п. 6 ст. 134, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	23.06.2022	
6.	<p>В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами, руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров.</p> <p><i>В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами, руководителю организации обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров.</i></p>	п. 15 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».	23.06.2022	
7.	<p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей из здания.</p>	п. 9 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».	23.06.2022	

	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей из здания.			
8.	На планах эвакуации людей при пожаре расположенных на этажах здания общежития не обозначены первичные средства пожаротушения. Так же планы эвакуации отсутствуют в номерах здания (объекта защиты). На планах эвакуации людей при пожаре из здания общежития обозначить размещение первичных средств пожаротушения. Так же обеспечить планами эвакуации все номера здания (объекта защиты).	п. 84 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», ГОСТ 12.2.143-2009 п.п. «г» п. 6.2.3	23.06.2022	
9.	Допускается перевод средств обеспечения пожарной безопасности (СОУЭ) объекта, с автоматического пуска на ручной. Не допускается перевод средств обеспечения пожарной безопасности (СОУЭ) объекта, с автоматического пуска на ручной.	п. 55 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ». п.3.3 СП 3.13130.2009	23.06.2022	
10.	Высота ограждений маршей и площади наружной пожарной лестницы №7 менее 1,2 м. Выполнить высота ограждений маршей и площади наружной пожарной лестницы №7 не менее 1,2 м.	п. 17 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009	23.06.2022	
11.	На объекте (здание общежития) не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта. На объекте (здание общежития) завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта, руководителю организации обеспечить его заполнение.	Пункты 17, 30, 48, 50, 54 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	23.06.2022	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

(подпись)

(подпись)

Комаров В.О.
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

(подпись)

Петр И.А.
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получении предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)